


| ?  | Best.Nr.     | Ersatzteil/e                              |
|----|--------------|---|
| 1  | 1255 937 000 | Stromabnehmer                             |
| 2  | 1268 000 203 | Dach unbestückt                           |
|    | 1268 000 200 | Dach komplett o. Abb.                     |
| 3  | 1068 027 000 | Dachlaufsteg lang                         |
| 4  | 1068 026 000 | Dachlaufsteg kurz                         |
| 5  | 1068 032 000 | Dachisolator                              |
| 6  | 1268 038 370 | Leiterplatte Dach                         |
| 7  | 1258 034 000 | Dachkontakt                               |
| 8  | 1255 000 000 | Befestigungsschraube                      |
| 9  | 1268 131 102 | Gehäuse RhB 31 bedruckt                   |
|    | 1268 *__ 102 | Gehäuse ? bedruckt                        |
|    | 1268 131 100 | Gehäuse RhB 31 komplett o. Abb.           |
|    | 1268 *__ 100 | Gehäuse ? komplett o. Abb.                |
|    | 1066 023 000 | Übergangsblech RhB 30, 31, 32, 34 o. Abb. |
|    | 1068 041 000 | Übergangsblech RhB 33 o. Abb.             |
| 10 | 1268 007 789 | Stirnfenster                              |
| 11 | 1268 006 780 | Seitenfenster                             |
| 12 | 1268 020 780 | Türfenster                                |
| 13 | 1268 004 780 | Fensterstreifen RhB 31-34 6F              |
|    | 1268 051 780 | Fensterstreifen RhB 30 6F                 |
| 14 | 1268 005 781 | Fensterstreifen RhB 31-34 7F              |
|    | 1268 052 781 | Fensterstreifen RhB 30 7F                 |
| 15 | 1068 024 000 | Stirnlinsse Wagenkasten                   |
| 16 | 1068 015 000 | Leuchstab Stirnseite                      |
| 17 | 1068 025 000 | Leuchstab Dach RhB 30, 31, 32, 34         |
|    | 1068 042 000 | Leuchstab Dach gekürzt RhB 33 o. Abb.     |
| 18 | 1068 016 000 | Leuchstab senkrecht                       |
| 19 | 1268 018 019 | Führerstand komplett                      |
| 20 | 1068 033 000 | Inneneinrichtung 1. Klasse                |
| 21 | 1068 034 000 | Inneneinrichtung 2. Klasse                |
| 22 | 1268 008 000 | Türeinsatz links                          |
| 23 | 1268 009 000 | Türeinsatz rechts                         |
| 24 | 1068 017 000 | Sprengwerk                                |
| 25 | 5069 000 000 | Blechschaube für Platine                  |
| 26 | 1268 036 370 | Leiterplatte Motor                        |
| 27 | 1261 028 370 | Leiterplatte Licht                        |
|    | 5133 000     | Ersatzglühbirne o. Abb.                   |
| 28 | 1268 000 311 | Lokrahmen geschwärzt                      |
|    | 1268 000 330 | Chassis komplett o. Abb.                  |
| 29 | 1259 000 425 | Schneckenwelle                            |
| 30 | 1068 031 000 | Kardanwelle                               |
| 31 | 1258 140 330 | Motor komplett                            |
| 32 | 1068 013 000 | Bahnräumer                                |
| 33 | 1268 000 410 | Getriebe komplett                         |
|    | 1068 014 000 | Radschleifer o. Abb.                      |
| 34 | 1065 075 000 | Schneckenrad z=18/12 m=0,4                |
| 35 | 1061 013 000 | Zahnrad z=12 m=0,4                        |
| 36 | 1065 072 000 | Zahnrad z=10 m=0,4                        |
| 37 | 1070 008 000 | Achse (für Drehgestellaufhängung)         |
| 38 | 1068 012 000 | Drehgestellblende                         |
| 39 | 5268 000     | Radsatz für komplette Lok                 |
| 40 | 1268 000 420 | Drehgestell komplett                      |
| 41 | 5350 100     | Standardkupplung                          |
| 42 | 1268 000 161 | Zurüstbeutel                              |



\* \_\_ Bitte tragen Sie hier die zugehörige Artikelbestellnummer ein.  
Für das Lokgehäuse Nr. 32 wäre dies z.B. 1268 142 102.